

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«22» 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Турківка, вул. Героїв Майдану, буд. № 22
(Митшової Оуриши)
(найменування об'єкта)

«22» 05 2024р.

Бригада у складі - Курінний С. В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С., Вівсяний О. Г.
Мравченко І. Я - майстер ВБГО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Турківка, вул. Героїв
Майдану, буд. № 22
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø46-38 см. п.; Ø40-15 см. п.; Ø32-36 см. п.; Ø20-50 см. п.; Ø15-16 см. п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20-12 см. п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Мурф. з'єдн./з'єдн. шов 5; Ø25-1 см; Ø20-6 см. п.; Ø20-3 см. п. (кут); Ø15-1 см. п. (кут)
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø25-1 см; Ø25-емульс. з'єдн.-1 см; Ø15-4 см;

