



2024 р.

**Акт****про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО

*Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Келечукова 59*

(найменування об'єкта)

«01» 10 2024 р.

Бригада у складі *Діброва Г.А.; Дученко В.О.**Інакуць В.А.; Інакуць С.М.; Кушев А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця вул. Келечукова 59*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø100-40м, Ø80-75м, Ø65-25м,**Ø50-46м, Ø32-5м, Ø25-6м, Ø20-20м.*

(увідповідний газопровід (характеристики г-ду))

*Ø32-48м, Ø25-11м, Ø20-33м. Слаги: Ø20-640м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*крани (пробкові): Ø32-7мм, Ø25-3мм, Ø20-31мм. (кутилові): Ø32-2мм,  
Ø25-1мм. мікротрій з'єднання: Ø32-9мм, Ø25-7мм, Ø20-31мм.  
крани в квартирах: Ø20-18мм. (запірна арматура)*

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мільна емульсія**ти прилад "ViroGAS"*- ліквідація виявленіх витоків газу; *крани Різбові): Ø32-2мм, Ø20-9мм.*  
*контури: Ø32-1мм, Ø25-3мм, Ø20-9мм. мікро: Ø20-2мм.*

