



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице вул. Юності 75
(найменування об'єкта)

« 26 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Алексєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Ю.Т.; Дуброва С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Юності 75
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-4м, Ø50-82м, Ø32-4м, Ø25-21м,
Ø20-19м, Ø15-5м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-16м, Ø32-20м, Ø25-7м, Ø20-32м.
Стояки: Ø20-176м, Ø15-176м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробкові): Ø32-4м, Ø20-13м, Ø15-5м. (мурові): Ø32-6м, Ø25-4м, Ø20-2м,
мурові зедкає: Ø32-5м, Ø25-4м, Ø20-15м, Ø15-5м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад Vira GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø32-2м, Ø20-3м,
коктрайхи: Ø50-1м, Ø32-2м, Ø25-1м, Ø20-6м. мурові: Ø50-1м, Ø32-1м, Ø20-2м.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фурбування газопроводу

Васильев О. Н.