

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» 03 2026 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. П. Корнелюка 38А
(найменування об'єкта)

«19» 03 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.
Дробинко Ю.Т.; Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. П. Корнелюка 38А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 4м., Ø 40 - 15м., Ø 32 - 4м.,
Ø 25 - 4м., Ø 20 - 18м., Ø 15 - 1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 8м. Стожки: Ø 20 - 180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (пробкові): Ø 20 - 18м., Ø 15 - 1м.
шуртові з'єднання: Ø 20 - 18м., Ø 15 - 1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильне емульсія
та прилад "VibroAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапки (пробкові): Ø 20 - 1м.
каптарби: Ø 20 - 13м., шуртові: Ø 20 - 1м.

