



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 27 » 08 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Хбращенко С.М., Максимов О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) слова ОСГБ „Оселе-Бер“

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м.Бер в м.Соборна, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø57-37 м, Ø40-8 м, Ø20-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (кварт.) Ø20-101 м, Ø15-37 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кварт. (кробік) Ø15-13 м, Ø20-2 м.

кварт. (кв.) Ø15-8 м, Ø20-8 м + 5 квартир

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø20-3 м, мурган Ø20-2 м, кварт Ø20-4 м, засівка - 1 м, внутрішній буд. - 7 м.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потік буд. зрештування

(підпис)